

Haarby Vandværk
Jonsgaardsvej 21 A
5683 Haarby
Att.: Jesper Jensen
Rapportnr.: AR-19-CA-00857112-01
Batchnr.: EUDKVE-00857112
Kundenr.: CA0003972
Modt. dato: 09.08.2019

Analyserapport

Prøvested: Haarby Vandværk - DGU 154.1657 - / 4437005404
DGU-nr: 154.1657
Prøvetype: Råvand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 09.08.2019 kl. 08:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S VEK
Analyseperiode: 09.08.2019 - 13.08.2019

Prøvemærke: Fra boring.

Lab prøvenr:	80713553	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

13.08.2019

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse